

Jauge **13**

ENDUCTION : PU

GANTS MANUTENTION DE PRÉCISION

Les **+**

- Niveau élevé de résistance à la déchirure
- Manutentions courantes



TAILLES	●	●	●
	Blanc	Gris	Noir
6	1PUBW06	1PUBG06	1PUBB06
7	1PUBW07	1PUBG07	1PUBB07
8	1PUBW08	1PUBG08	1PUBB08
9	1PUBW09	1PUBG09	1PUBB09
10	1PUBW10	1PUBG10	1PUBB10
11	1PUBW11	1PUBG11	1PUBB11

DESCRIPTION

Tricot sans couture noir, gris ou blanc en polyester de jauge 13.
Enduction en PU noir, gris ou blanc de la paume et du pouce pour une meilleure protection de la main.

Dos aéré pour un confort d'utilisation accru.
Poignet élastiqué pour un meilleur maintien.
Sans couture pour éviter tous risques d'irritation.
Idéal pour les travaux de manutention.

Eurolite P100 : blanc
Eurolite P105 : gris
Eurolite P110 : noir

CONDITIONNEMENT

100 PAIRES / CARTON



X10



X10



DOMAINES D'APPLICATION



Logistique



Transport



Maintenance



Ligne d'assemblage



Aéronautique



Second-oeuvre

NORMES

EN420:2003+A1:2009



EN388:2016

A	B	C	D	E
3	1	3	1	X



- Résistance à l'abrasion (3/4)
- Résistance à la coupure (coupe-test) (1/5)
- Résistance au déchirement (3/4)
- Résistance à la perforation (1/4)
- Résistance à la coupure (TDM) (X/F)